



OZNACZENIA REMONTOWANYCH

TERENOWYCH URZĄDZEŃ SPORTOWYCH

- 1 BOISKO DO PIŁKI REKINEJ 44x22m
nawierzchnia poliuretanowa na istn., podbudowę z asfaltebetonu
- 2 BOISKO DO PIŁKI SIATKOWEJ
nawierzchnia poliuretanowa na istn., podbudowę z asfaltebetonu
- 3 BOISKO DO KOSZYKÓWKI
nawierzchnia poliuretanowa na istn., podbudowę z asfaltebetonu
- 4 BIEŻNIA ZE SKOCZNIA DO SKOKU W DŁ.
nawierzchnia poliuretanowa na istn., podbudowę z asfaltebetonu
- 5 KORTY TENISOWE
nawierzchnia poliuretanowa na istn., podbudowę z asfaltebetonu
- 6 NAMIOT NAD LODOWISKIEM

OZNACZENIA:

- NAWIERZCHNIE - REMONT
- NAWIERZCHNIE SPORTOWE (POLIURETANOWE)
- NA PODBUDOWIE ASFALTOBETONOWEJ
- ISTNIEJĄCE NAWIERZCHNIE PIESZE Z KOSTKI BETONOWEJ
- NOWE OBRZEŻA I PRZELĄZENIE KOSTKI WIG RYS. 2
- ISTNIEJĄCE TRAWNIKI
- ZESKOCZNIA Z PIASKIEM DO SKOKU W DŁ.
- NAMIOT NAD LODOWISKIEM
- ISTNIEJĄCE OGRÓDZENIA I PIŁKOCCHWYTY
- ISTNIEJĄCE ODWODNIENIE BOISK

STUDIO OGRÓDY

Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Kancelarz

ul. Królowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wołomin

Urząd Dzielnicy Włocławek m.st. Warszawy

ul. Stanisława Kostki Potockiego 11, 02 - 958 Warszawa

KONCEPCJA REMONTU BOISK

NA TERENIE ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 2

PRZY UL. GUBINOWSKIEJ 28/30 W WARSZAWIE

INWENTARYZACJA

ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAŁ: TECHN. WOJCIECH PLESIEWICZ ST-330/84

Artur Kancelarz arch. krajobrazu

Anna Kancelarz arch. krajobrazu

Projekt zagospodarowania terenu

INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO

LUTY 2013

SKALA 1:500

A B 01z at.