



Skala 1:50



Skala 1:50



Skala 1:50



Skala 1:50




Uwagi:

1. Nivielacja mostu została wykonana 14.06. 2012 przez geodetę uprawnionego.
2. Ocena stanu technicznego na dzień 15.07.2012 r. Szczegóły w części opisowej opracowania



Miasto Stołeczne Warszawa
Dzielnica Wilanów
02-958 Warszawa
ul. Stanisława Kości Potockiego 11

projektowa


TRANSMOST Sp. z o.o.

02-736 Warszawa
ul. Wróble 21
tel.: (+022) 853 51 60

budowlany

Opracowania

rysunku:

INWENTARIZACJA MOSTÓW OCENA STANU TECHNICZNEGO

[illegible]

Zespół projektowy				
Stanowisko	Imię / nazwisko		Uprawnienia	Podpis
PROJEKTANT:	mgr inż. Robert KURZEJA		MAP/0080/POM/05	
OPRACOWANIE:	mgr inż. Mariusz ŚNIADECKI			
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Wojciech ŁYŻWA				
Nr arch.:	Stadium:	Data:	Skala:	Nr rys.-Ark.:
2012/03	PBW	07.2012	1:50	01